Garantibilstest

För begagnad personbil

FAKTA OM BILEN

Fabrikat / typ	Chassinummer	Fordonstyp	Reg.nr.
Seat ALHAMBRA	VSSZZZ7NZDV5******	Personbil	******
Bränsle	**Motoreffekt**	**Färg**	**Mätarställning**
Diesel	103 kW [140 hk]	Mörkblå	48158,0 km
Ursprung	**Ibruktagardatum**	**Växellåda**	**Dragkrok**
Svensksåld	2013-07-04	Manuell	Ingen
Förbrukning (l/100km)	**Årlig fordonsskatt (kr)**	**Antal passagerare**	**Kaross**
6,2	3762,0	6	Fordon avsett för flera ändamål
CO2 per km	**Skattevikt (kg)**	**Totalvikt (kg)**	**Max släpvagnsvikt (kg)**
162,0	1940,0	2580,0	2400,0

TESTFÖRARENS KOMMENTARER

Bilen är 3-5 år/mätarställning 3000-8000 mil: Med begreppet Normalt slitage på en bil av motsvarande ålder/körsträcka kan det förekomma enstaka tvättrepor, mindre dörruppslag, mindre lastrepor, Stenskott på motorhuv och vindruta

ÖVERGRIPANDE SAMMANSTÄLLNING FORDONETS SKICK

Tekniskt skick och Trafiksäkerhet	3 - Normalt skick
Motor	3 - Normalt skick
Växellåda	3 - Normalt skick
Bromsar	3 - Normalt skick
Chassi	3 - Normalt skick
Exteriört skick och lack	3 - Normalt skick
Interiört skick	3 - Normalt skick

Fordonets skick bedömd i förhållande till ålder och mätarställning:

5 - Mycket bättre än normalt skick
4 - Bättre än normalt skick
3 - Normalt skick
2 - Sämre än normalt skick
1 - Betydande brister/försämring i skick

Undersökning utförd och provkörning utförd

Datum	Station	Signatur
2016-11-22	CARSPECT 9036	linma

Detta är en efterkontroll där tidigare anmärkningar som åtgärdats har kontrollerats

Mätarställning	Datum	Station	Signatur

Vi reserverar oss för eventuella fel i testprotokollet.

Garantibil

Detta är ett generellt testdokument, inte en utrustningslista. Just den här bilens utrustning specificeras nedan under rubriken "Utrustning enligt säljaren"

TEKNISKT SKICK OCH DRIFTSÄKERHET (inkl. Trafiksäkerhet och Miljö)

1	STOMME		5	STYRSYSTEM		9	ÖVRIGT			Knappar, reglage	OK
	Balkar	OK		Styrled	OK		Kopplingsanordning	OK		Varningslampor	OK
	Hjulhus	OK		Styrväxel	OK		Släpvagnskontakt	OK		Felmeddelanden	OK
	Golv	OK		Styrservo	OK		Trafikfarliga anordn.	OK		Säkerhetssystem	OK
	Infästningar	OK	6	KAROSSERI		10	MILJÖKONTROLL			Färddator	OK
2	HJULSYSTEM			Dörr	OK		Omborddiagnos OBD	OK		Innerbelysning	OK
	Däck	OK		Främre huv	OK		Bromsledningar	OK		Värme / ventilation	OK
	Hjullager	OK		Stänkskärm	OK					AC / Klimatanläggning	OK
	Fjäder / fjädersäte	OK		Vindruta	OK	A	MOTOR OCH DRIVLINA			Fönsterhissar / taklucka	OK
	Stötdämpare	OK		Bilbälte	OK		Motor	OK		Centrallås	OK
	Länkarm	OK		Lastutrymme	OK		Transmission	OK		Säten, värme / justering	OK
	Spindelled	OK	7	KOMMUNIKATION			Kylsystem	OK		Radio, CD-spelare	OK
3	DRIVSYSTEM			Vindrutetorkare	OK		Läckage	OK		Övrigt	OK
	Motor	OK		Backspegel	OK		Koppling	OK	C	SERVICE- OCH KONTROLLPUNKTER	
	Bränslesystem	OK		Strålkastare	OK		Drivremmar (ej kamrem)	OK			
	Avgassystem	OK		Strålkastarrengöring	OK		Missljud / driftstörning	OK		Motorolja, nivå	OK
	Elsystem	OK		Positionslykta	OK		Avgassystem	OK		Kylarvätska, nivå	OK
	Växlingssystem	OK		Reflex	OK		Övrigt	OK		Broms- och hydraul-vätska, nivå	OK
	Kraftöverföring	OK		Körriktningsvisare	OK	B	ELSYSTEM				
4	BROMSSYSTEM			Stopplykta	OK		Batteri	OK		Mönsterdjup	OK
	Bromsar	OK		Signalanordning	OK		Generator	OK		Övrigt	OK
	Parkeringsbroms	OK	8	INSTRUMENTERING			Startmotor	OK			
	ABS-system	OK		Hastighetsmätare	OK		Instrumentering,	OK			

EXTERIÖRT OCH INTERIÖRT SKICK (inkl. lös utrustning)

D	EXTERIÖR			Lister	OK	E	INTERIÖR			Reservhjul / däckreparation	O
	Karosseri	O		Plastdetaljer	OK		Interiör & klädsel	OK		Verktyg	OK
	Underrede	OK		Lack	OK		Lastutrymme	OK		Domkraft	OK
	Bagagelucka	OK		Rost	OK		Lukt	OK		Hjulsidor	OK
	Dörrar	OK		Fälg	OK		Övrigt	OK			
	Motorhuv	OK		Övrigt	OK	F	UTRUSTNING				

MÄTVÄRDEN

BROMSVÄRDEN (kN)

Färdbroms

Vänster fram — Höger fram
Vänster bak — Höger bak

Parkeringsbroms — Godkänd

MÖNSTERDJUP DÄCK (mm)

Däck på fordonet: Sommardäck

Vänster fram 3,5 — Höger fram 4,0
Vänster bak 4,3 — Höger bak 3,8
Fälgtyp Lättmetall

Medföljande däck: Dubbade vinterdäck

Vänster fram 7,5 — Höger fram 7,4
Vänster bak — Höger bak
Fälgtyp Lättmetall

MILJÖKONTROLLVÄRDEN

Bensin

CO — HC
CO 2500 — Lambda

Diesel — OBD-kontroll

K-värde — Godkänd Ja

Avgasvärden godkända: Ja

GARANTIER TILLVERKAREN — GARANTI

Garantier utfärdade av Garantibil via Svensk Bilgaranti. (Garantin upphör när endera av angiven tid eller körsträcka uppnåtts). Om ja, se separata villkor som översändes vid köpet. Gå till http://www.svenskbilgaranti.com/garantibil.htm för att läsa mer om vilka garantivillkor som gäller för just den här biltypen.

Svensk bilgaranti	Antal år	Eller km
☑ Ja ☐ Nej	12 år	23 000 mil

DOKUMENTATION

Instruktionsbok Ja — Servicebok Ja — Senaste service: 2015-03-24 - 25 000 km — Kamremsbyte enligt serviceintervall -

Carspect

Garantibil

ANMÄRKNINGAR OCH KOMMENTARER

System	Anmärkning och kommentar	Bedömning
F	Reservhjul / Däckreparation: Saknas	O
-	Kamremsbyte enligt servicebok: Nej, ej aktuellt för bilen	O
D	Karosseri: Se foto	O
-	Bromsar kommentar :Bromskontroll utfört på väg. OK!.	O
-	Foto (1): Bula	

Vi reserverar oss för eventuella fel i testprotokollet.

Garantibil

UTRUSTNING ENLIGT SÄLJAREN

Elektriska fönsterhissar bak	Klimatanläggning 3-zon
Elektriska fönsterhissar fram	Eluppvärmda backspeglar
Eluppvärmd framruta	Elinställbar förarstol
Farthållare	Eluppvärmda stolar fram
Regnsensor	Panoramaglastak
Taklucka öppningsbar	Servostyrning
ABS-bromsar	Tonade fönster från B-stolpen och bakåt
Antispinnsystem (TCS)	Antisladdsystem
Sportchassi	Elektronisk diffspärr
Ratt justerbar	Multifunktionsratt
CD-växlare	CD
Fällbart delbart baksäte	Radio
Avbländningsbar innerbackspegel	Bältessträckare fram
Parkeringssensorer bak	Backkamera
Fjärrstyrt centrallås	Parkeringssensorer fram
Dimstrålkastare bak	Stöldlarm
Extraljus	Dimstrålkastare fram
Gummimattor	Färddator
Metalliclack	Insynsskydd lastutrymme
Däcktrycksövervakning	Start/stopfunktion
Vinterdäck på lättmetallfälg	Sommardäck på lättmetallfälg
Fyrhjulsdrift	Manuell växellåda
Airbag förare	Isofix (fästen för barnstol)
Airbag passagerare urkopplingsbar med nyckel	Airbag passagerare
Dragkrok - Elektriskt utfällbart	Motlutsassistent

Vi reserverar oss för eventuella fel i testprotokollet.

Skadetyper: G= Glas, P=Plast, L=Lack, R= Rost, B=Buckla / Buckla + Lackskada, F=Fläck, Ö=Övrig skada



Garantibils Garantibilstest

Garantibils Garantibilstest är ett omfattande test som ger en pålitlig och objektiv bedömning av fordonets funktioner och skick. Testet genomförs av specialutbildade tekniker och ger en värdefull hjälp vid köp eller försäljning av bil.

Hur bilen testas

Bilen testas och kontrolleras både med hjälp av den testutrustning som finns i testcentrets besiktningshallar och genom en omfattande provkörning.

Övergripande sammanställning

För att enkelt få en övergripande bild av fordonets skick, bedöms huvudområdena för tekniskt skick, exteriör och interiör i en skala från 1 till 5. Här vägs inte bara eventuella brister in utan även positiva intryck från bilen tas med i bedömningen. Bedömningen är gjord utifrån en jämförelse av fordon med motsvarande ålder och körsträcka där nivå 3 innebär att fordonet har ett normalt skick. En äldre bil med betyg 4 behöver därför inte vara bättre än en nyare bil med betyg 3.

Beskrivning av områdena:

Tekniskt skick och Trafiksäkerhet

Omfattar alla de funktioner i fordonet som påverkar trafiksäkerheten, miljön och driftsäkerheten. Motor, växellåda, bromsar och chassi (som innefattar styrning, fjädring och hjulupphängning) bedöms särskilt som underpunkter till tekniskt skick

Exteriört skick och lack

Utvändiga ytor på bilen inspekteras noga. Skador i lack, plåt, glas och plast noteras på protokollet så att skadans omfattning tydligt ska framgå.

Interiört skick

Hela fordonets interiör för person och lastutrymmen. Ingår gör bland annat säten, klädsel, paneler, instrumentering, knappar och reglage.

Anmärkningar och bedömningar

De punkter som upptäcks under testet och som påverkar fordonets kondition och skick skrivs som anmärkningar. En anmärkning får någon av nedanstående bedömningsgrunder:

Fel (F) - Fel och brister som påverkar säkerheten eller fordonets huvudsakliga funktion bedöms alltid som ett fel. Hit hör exempelvis fel på motor och drivlina där reparation rekommenderas och anmärkningar som skulle ge underkännande i samband med kontrollbesiktningen.

Observation (O) - En observation är "bra att veta" om fordonet och en avvikelse från normalskick med oklar eller försämrad funktion. Det kan även gälla trafiksäkerhets- eller driftrelaterade nedsatta funktioner som ännu inte är så allvarliga att de bedöms som fel (F).

Saknas (S) - Utrustning saknas jämfört med originalutförande. Vilka system som testats framgår av tabellen på sidan 2. Finns inga brister i systemet står det "ok", i annat fall ser du den bedömning som ges från sammanställningen av anmärkningar (F, O eller S).

Efterkontroll

Garantibilstest Efterkontroll ger en möjlighet att få anmärkningar som tagits upp på en tidigare Garantibilstest kontrollerade. Om anmärkningen är åtgärdad kommer den tidigare bedömningen att ersättas med "Åtgärdat" på protokollet. Endast punkter som har noterats som anmärkningar kontrollerfas under denna kontroll. Övergripande sammanställning uppdateras i de fall felen gett fordonet ett lägre helhetsbetyg inom någon av de tre huvudkategorierna. En Efterkontroll kan genomföras inom 2 månader och 100 mils körning efter att en Garantibilstest har genomförts.

Mer information om Garantibils Garantibilstest hittar du på www.garantibil.se. För ytterligare frågor och för att boka en Garantibilstest ringer du 018-800 80 70.