

## FAKTA OM BILEN

Fabrikat / typ <b>Nissan JUKE</b>	Chassinummer	Fordonstyp <b>Personbil</b>	Reg.nr. <b>*****</b>
Bränsle <b>Bensin</b>	Motoreffekt <b>140 kW [190 hk]</b>	Färg <b>Vit</b>	Mätarställning <b>93265,0 km</b>
Ursprung <b>Svensksåld</b>	Ibruktagedatum <b>2011-03-31</b>	Växellåda <b>Manuell</b>	Dragkrok <b>None</b>
Förbrukning (l/100km) <b>6,9</b>	Årlig fordonsskatt (kr) <b>0,0</b>	Antal passagerare <b>4</b>	Kaross <b>Crossover</b>
CO2 per km <b>0,0</b>	Skattevikt (kg) <b>0,0</b>	Totalvikt (kg) <b>0,0</b>	Max släpvagnsvikt (kg) <b>0,0</b>

## TESTFÖRARENS KOMMENTARER

Förklaring: Med begreppet Normalt slitage på en bil av motsvarande ålder/körsträcka kan det förekomma tvättrepor, dörruppslag, lastrepor, mindre repor, skavmärken, mindre inbuktningar, en del stenskott på motorhuv och vindruta samt lackförbättringar och flvarost kan förekomma

## ÖVERGRIPANDE SAMMANSTÄLLNING FORDONETS SKICK

Tekniskt skick och Trafiksäkerhet	3 - Normalt skick	Fordonets skick bedömd i förhållande till ålder och mätarställning: 5 - Mycket bättre än normalt skick 4 - Bättre än normalt skick 3 - Normalt skick 2 - Sämre än normalt skick 1 - Betydande brister/försämring i skick
Motor	3 - Normalt skick	
Växellåda	3 - Normalt skick	
Bromsar	3 - Normalt skick	
Chassi	3 - Normalt skick	
Exteriört skick och lack	3 - Normalt skick	
Interiört skick	3 - Normalt skick	

Undersökning utförd och provkörning utförd

Datum 2016-09-22	Station Carspect 9032	Signatur Iunke
---------------------	--------------------------	-------------------

Detta är en efterkontroll där tidigare anmärkningar som åtgärdats har kontrollerats

Mätarställning	Datum	Station	Signatur
----------------	-------	---------	----------

TEKNISKT SKICK OCH DRIFTSÄKERHET (inkl. Trafiksäkerhet och Miljö)											
1	STOMME		5	STYRSYSTEM		9	ÖVRIGT		Knappar, reglage	OK	
	Balkar	OK		Styrled	OK		Kopplingsanordning	OK	Varningslampor	OK	
	Hjulhus	OK		Styrväxel	OK		Släpvagnskontakt	OK	Felmeddelanden	OK	
	Golv	OK		Styrservo	OK		Trafikfarliga anordn.	OK	Säkerhetssystem	OK	
	Infästningar	OK	6	KÄROSSERI		10	MILJÖKONTROLL		Färd dator	OK	
2	HJULSYSTEM			Dörr	OK		Omborrdiagnos OBD	OK	Innerbelysning	OK	
	Däck	OK		Främre huv	OK		Bromsledningar	OK	Värme / ventilation	OK	
	Hjullager	OK		Stänkskärm	OK	A	MOTOR OCH DRIVLINA		AC / Klimatanläggning	OK	
	Fjäder / fjädersäte	OK		Vindruta	O		Motor	OK	Fönsterhissar / taklucka	OK	
	Stötdämpare	OK		Bilbälte	OK		Transmission	OK	Centrallås	OK	
	Länkkarm	OK		Lastutrymme	OK		Kylsystem	OK	Säten, värme / justering	OK	
	Spindelled	OK	7	KOMMUNIKATION			Läckage	OK	Radio, CD-spelare	OK	
3	DRIVSYSTEM			Vindrutetorkare	OK		Koppling	OK	Övrigt	OK	
	Motor	OK		Backspegel	OK	B	ELSYSTEM		C	SERVICE- OCH KONTROLLPUNKTER	
	Bränslesystem	OK		Strålkastare	O		Drivremmar (ej kamrem)	OK	Motorolja, nivå	OK	
	Avgassystem	OK		Strålkastarrensöring	OK		Missljud / driftstörning	OK	Kylarvätska, nivå	OK	
	Elsystem	OK		Positionssycka	OK		Avgassystem	OK	Broms- och hydraul-vätska, nivå	OK	
	Växlingsystem	OK		Reflex	OK		Övrigt	OK			
	Kraftöverföring	OK		Körriktningsvisare	OK		Batteri	OK	Mönsterdjup	OK	
4	BROMSSYSTEM			Stopplycka	OK		Generator	OK	Övrigt	OK	
	Bromsar	OK		Signalanordning	OK		Startmotor	OK			
	Parkeringsbroms	OK	8	INSTRUMENTERING			Instrumentering	OK			
	ABS-system	OK		Hastighetsmätare	OK						

EXTERIÖRT OCH INTERIÖRT SKICK (inkl. lös utrustning)										
D	EXTERIÖR			Lister	OK	E	INTERIÖR		Reservhjul / däckreparation	OK
	Karosseri	OK		Plastdetaljer	OK		Interiör & klädsel	O	Verktyg	OK
	Underrede	OK		Lack	OK		Lastutrymme	OK	Domkraft	OK
	Bagagelucka	OK		Rost	OK		Lukt	OK	Hjulsidor	OK
	Dörrar	O		Fälg	F		Övrigt	OK		
	Motorhuv	OK		Övrigt	OK	F	UTRUSTNING			

MÄTVÄRDEN											
BROMSVÄRDEN (kN)			MÖNSTERDJUP DÄCK (mm)				MILJÖKONTROLLVÄRDEN				
Färd broms			Däck på fordonet: Sommardäck				Bensin				
Vänster fram	2,9	Höger fram	2,8	Vänster fram	4,6	Höger fram	5,0	CO		HC	
Vänster bak	1,8	Höger bak	1,8	Vänster bak	5,9	Höger bak	5,3	CO 2500	0,2	Lambda	1,0
						Fälgtyp	Lättmetall				
Parkeringsbroms		Godkänd		Medföljande däck: Inga extradäck				Diesel		OBD-kontroll	
				Vänster fram		Höger fram		K-värde	Godkänd Ja		
				Vänster bak		Höger bak					
						Fälgtyp		Avgasvärden godkända: Ja			

GARANTIER TILLVERKAREN			GARANTI		
Garantier utfärdade av Garantibil via Svensk Bilgaranti. (Garantin upphör när endera av angiven tid eller körsträcka uppnåtts). Om ja, se separata villkor som översändes vid köpet. Gå till <a href="http://www.svenskibilgaranti.com/garantibil.htm">http://www.svenskibilgaranti.com/garantibil.htm</a> för att läsa mer om vilka garantivillkor som gäller för just den här biltypen.					
Svensk bilgaranti		Antal år		Eller km	
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	12 år		23 000 mil	

DOKUMENTATION					
Instruktionsbok	Ja	Servicebok	Ja	Senaste service:	2016-05-09 - 87 069 km
				Kamremsbyte enligt serviceintervall	-


## ANMÄRKNINGAR OCH KOMMENTARER

System	Anmärkning och kommentar	Bedömning
D	Fälg: Hjulmutter höger bak saknas	F
6	Vindruta: Sprickor	O
7	Dimstrålkastare Höger: Skadat glas	O
E	Interiör Klädsel fläckar: Fläckar vänster+höger framsäte	O
D	Dörrar Vänster fram: Dörruppslag	O
D	Dörrar Höger fram: Dörruppslag plåtskada + repor i underkant	O
D	Dörrar Höger bak: dörruppslag	O
-	Foto (1): Buckla	Buckla
-	Foto (2): Lack	Lack
-	Foto (3): Lack	Lack
-	Foto (4): Lack	Lack
-	Foto (5): Lack	Lack

UTRUSTNING ENLIGT SÄLJAREN

AC	Backkamera
Elektriska fönsterhissar bak	Klimatanläggning
Farthållare	Elektriska fönsterhissar fram
ABS-bromsar	Tonade fönster från B-stolpen och bakåt
Antispinnsystem (TCS)	Antisladdsystem
Ratt justerbar	Multifunktionsratt
Radio	CD
Bluetooth	Stereo
Navigationssystem	USB-ingång
Fjärrstyrt centrallås	Centrallås
Vinterdäck på lättmetallfälg	Sommardäck på lättmetallfälg
Airbag förare	Manuell växellåda
Regnsensor	Airbag passagerare
Eluppvärmda stolar fram	Servostyrning
Verktyg	Domkraft
	Varningstriangel

Skadetyper: G=Glas, P=Plast, L=Lack, R=Rost, B=Buckla / Buckla + Lackskada, F=Fläck, Ö=Övrig skada



#### Garantibils Garantibilstest

Garantibils Garantibilstest är ett omfattande test som ger en pålitlig och objektiv bedömning av fordonets funktioner och skick. Testet genomförs av specialutbildade tekniker och ger en värdefull hjälp vid köp eller försäljning av bil.

#### Hur bilen testas

Bilen testas och kontrolleras både med hjälp av den testutrustning som finns i testcentrets besiktningshallar och genom en omfattande provkörning.

#### Övergripande sammanställning

För att enkelt få en övergripande bild av fordonets skick, bedöms huvudområdena för tekniskt skick, exteriör och interiör i en skala från 1 till 5. Här vägs inte bara eventuella brister in utan även positiva intryck från bilen tas med i bedömningen. Bedömningen är gjord utifrån en jämförelse av fordon med motsvarande ålder och körsträcka där nivå 3 innebär att fordonet har ett normalt skick. En äldre bil med betyg 4 behöver därför inte vara bättre än en nyare bil med betyg 3.

#### Beskrivning av områdena:

##### Tekniskt skick och Trafiksäkerhet

Omfattar alla de funktioner i fordonet som påverkar trafiksäkerheten, miljön och driftsäkerheten. Motor, växellåda, bromsar och chassi (som innefattar styrning, fjädring och hjulupphängning) bedöms särskilt som underpunkter till tekniskt skick

##### Exteriört skick och lack

Utvändiga ytor på bilen inspekteras noga. Skador i lack, plåt, glas och plast noteras på protokollet så att skadans omfattning tydligt ska framgå.

##### Interiört skick

Hela fordonets interiör för person och lastutrymmen. Ingår gör bland annat säten, klädsel, paneler, instrumentering, knappar och reglage.

#### Anmärkningar och bedömningar

De punkter som upptäcks under testet och som påverkar fordonets kondition och skick skrivs som anmärkningar. En anmärkning får någon av nedanstående bedömningsgrunder:

**Fel (F)** - Fel och brister som påverkar säkerheten eller fordonets huvudsakliga funktion bedöms alltid som ett fel. Hit hör exempelvis fel på motor och drivlina där reparation rekommenderas och anmärkningar som skulle ge underkännande i samband med kontrollbesiktningen.

**Observation (O)** - En observation är "bra att veta" om fordonet och en avvikelse från normalskick med oklar eller försämrad funktion. Det kan även gälla trafiksäkerhets- eller driftrelaterade nedsatta funktioner som ännu inte är så allvarliga att de bedöms som fel (F).

**Saknas (S)** - Utrustning saknas jämfört med originalutförande. Vilka system som testats framgår av tabellen på sidan 2. Finns inga brister i systemet står det "ok", i annat fall ser du den bedömning som ges från sammanställningen av anmärkningar (F, O eller S).

#### Efterkontroll

Garantibilstest Efterkontroll ger en möjlighet att få anmärkningar som tagits upp på en tidigare Garantibilstest kontrollerade. Om anmärkningen är åtgärdad kommer den tidigare bedömningen att ersättas med "Åtgärdat" på protokollet. Endast punkter som har noterats som anmärkningar kontrolleras under denna kontroll. Övergripande sammanställning uppdateras i de fall felen gett fordonet ett lägre helhetsbetyg inom någon av de tre huvudkategorierna. En Efterkontroll kan genomföras inom 2 månader och 100 mils körning efter att en Garantibilstest har genomförts.

Mer information om Garantibils Garantibilstest hittar du på [www.garantibil.se](http://www.garantibil.se). För ytterligare frågor och för att boka en Garantibilstest ringer du 018-800 80 70.