

FAKTA OM BILEN

Fabrikat / typ	Chassinummer	Fordonstyp	Reg.nr.
Volvo V70	YV1BW738DE13*****	Personbil	*****
Bränsle	Motoreffekt	Färg	Mätarställning
Diesel	133 kW [181 hk]	Ljusbrun	20044
Ursprung	Ibruktagedatum	Växellåda	Dragkrok
Svensksåld	2014-04-10	Automat	Ingen
Förbrukning (l/100km)	Årlig fordonsskatt (kr)	Antal passagerare	Kaross
4,5	1416,0	3	Kombi
CO2 per km	Skattevikt (kg)	Totalvikt (kg)	Max släpvagnsvikt (kg)
117,0	1850,0	2290,0	1800,0

ÖVERGRIPANDE SAMMANSTÄLLNING FORDONETS SKICK

Tekniskt skick och Trafiksäkerhet	3 - Normalt skick
Motor	3 - Normalt skick
Växellåda	3 - Normalt skick
Chassi	3 - Normalt skick
Exteriört skick och lack	3 - Normalt skick
Interiört skick	3 - Normalt skick

Fordonets skick bedömd i förhållande till ålder och mätarställning:

- 5 - Mycket bättre än normalt skick
- 4 - Bättre än normalt skick
- 3 - Normalt skick
- 2 - Sämre än normalt skick
- 1 - Betydande brister/försämring i skick

KOMMENTAR BILENS SKICK

Fin interiör som ger ett välvårdat intryck. Bilen går utmärkt i motor och låda.

KOMMENTAR FRÅN PROVKÖRNING

Undersökning utförd och provkörning utförd

Datum	Station	Signatur
2017-06-05	SBP Rissne	Joger

Detta är en efterkontroll där tidigare anmärkningar som åtgärdats har kontrollerats

Mätarställning	Datum	Station	Signatur
----------------	-------	---------	----------

TEKNISKT SKICK OCH DRIFTSÅKERHET (inkl. Trafiksäkerhet och Miljö)										
1 STOMME		5 STYRSYSTEM			9 ÖVRIGT			Knappar, reglage		OK
Balkar	OK	Styrled	OK	Kopplingsanordning	OK	Kontroll/Varningslampor			OK	
Hjulhus	OK	Styrväxel	OK	Släpvagnskontakt	OK	Felmeddelanden			OK	
Golv	OK	Styrservo	OK	Trafikfarliga anordn.	OK	Säkerhetssystem			OK	
Infästningar	OK	6 KÄROSSERI			10 MILJÖKONTROLL			Färd dator	OK	
2 HJULSYSTEM		Dörr	OK	Omborrdiagnos OBD	OK	Innerbelysning			OK	
Däck	OK	Främre huv	OK	Bromsledningar	OK	Värme / ventilation			OK	
Hjullager	OK	Stänkskärm	OK				AC / Klimatanläggning			OK
Fjäder / fjädersäte	OK	Vindruta	OK	A MOTOR OCH DRIVLINA			Fönsterhissar / taklucka			OK
Stötdämpare	OK	Bilbälte	OK	Motor	OK	Centrallås			OK	
Länkkarm	OK	Lastutrymme	OK	Transmission	OK	Säten, värme / justering			OK	
Spindelled	OK	7 KOMMUNIKATION			Kylsystem	OK	Radio, CD-spelare			OK
3 DRIVSYSTEM		Vindrutetorkare	OK	Läckage	OK	Övrigt			OK	
Motor	OK	Backspegel	OK	Koppling	OK	C SERVICE- OCH KONTROLLPUNKTER				
Bränslesystem	OK	Strålkastare	OK	Drivremmar (ej kamrem)	OK	Motorolja, nivå			OK	
Avgassystem	OK	Strålkastar rengöring	OK	Missljud / driftstörning	OK	Kylarvätska, nivå			OK	
Elsystem	OK	Positionsslykta	OK	Avgassystem	OK	Broms- och hydraul-vätska, nivå			OK	
Växlingssystem	OK	Reflex	OK	Övrigt	OK					
Kraftöverföring	OK	Körriktningsvisare	OK	B ELSYSTEM						
4 BROMSSYSTEM		Stopplykta	OK	Batteri	OK	Mönsterdjup			OK	
Bromsvärden	OK	Signalanordning	OK	Generator	OK	Övrigt			OK	
Parkeringsbroms	OK	8 INSTRUMENTERING			Startmotor	OK				
ABS-system	OK	Hastighetsmätare	OK	Instrumentering	OK					

EXTERIÖRT OCH INTERIÖRT SKICK (inkl. lös utrustning)										
D EXTERIÖR		Lister			OK	E INTERIÖR		Reservhjul / däckreparation		Ja
Karosseri	OK	Plastdetaljer			OK	Interiör & klädsel	OK	Verktyg	Ja	
Underrede	OK	Lack			OK	Lastutrymme	OK	Domkraft	Ja	
Bagagelucka	OK	Rost			OK	Lukt	OK			
Dörr	OK	Fälg			OK	Övrigt	OK			
Motorhuv	OK	Övrigt			OK	F UTRUSTNING				


MÄTVÄRDEN										
BROMSVÄRDEN (kN)				MÖNSTERDJUP DÄCK (mm)				MILJÖKONTROLLVÄRDEN		
Färd broms				Däck på fordonet: Sommardäck				Bensin		
Vänster fram	3.1	Höger fram	3.1	Vänster fram	5.0	Höger fram	5.0	CO	HC	
Vänster bak	1.6	Höger bak	1.7	Vänster bak	5.2	Höger bak	5.6	CO 2500	Lambda	
				Fälgtyp Lättmetall						
Parkeringsbroms				Medföljande däck: Dubbade vinterdäck				Diesel		OBD-kontroll
Godkänd				1: 8.0				K-värde		Godkänd Ja
				3:						
				2: 8.0						
				4:						
				Fälgtyp Lättmetall				Avgasvärden godkända: Ja		

Bra att veta: Bromsprov utfört enligt samma standard som vid en obligatorisk kontrollbesiktning, skickbedömning av bromsar ej utförd

GARANTIER TILLVERKAREN				GARANTI	
Garantier utfärdade av Garantibil via Svensk Bilgaranti. (Garantin upphör när endera av angiven tid eller körsträcka uppnåtts). Om ja, se separata villkor som översändes vid köpet. Gå till http://www.svenskbilgaranti.com/garantibil.htm för att läsa mer om vilka garantivillkor som gäller för just den här biltypen.					
Svensk bilgaranti		Antal månader		Eller km	
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	24 månader		20 000 mil	

DOKUMENTATION					
Instruktionsbok	Ja	Servicebok	Ja	Senaste service:	2017-04-21 - 18925 km
				Kamremsbyte enligt serviceintervall	

Skadetyper: G=Glas, P=Plast, L=Lack, R=Rost, B=Buckla / Buckla + Lackskada, F=Fläck, Ö=Övrig skada



Garantibils Garantibilstest

Garantibils Garantibilstest är ett omfattande test som ger en pålitlig och objektiv bedömning av fordonets funktioner och skick. Testet genomförs av specialutbildade tekniker och ger en värdefull hjälp vid köp eller försäljning av bil.

Hur bilen testas

Bilen testas och kontrolleras både med hjälp av den testutrustning som finns i testcentrets besiktningshallar och genom en omfattande provkörning.

Övergripande sammanställning

För att enkelt få en övergripande bild av fordonets skick, bedöms huvudområdena för tekniskt skick, exteriör och interiör i en skala från 1 till 5. Här vägs inte bara eventuella brister in utan även positiva intryck från bilen tas med i bedömningen. Bedömningen är gjord utifrån en jämförelse av fordon med motsvarande ålder och körsträcka där nivå 3 innebär att fordonet har ett normalt skick. En äldre bil med betyg 4 behöver därför inte vara bättre än en nyare bil med betyg 3.

Beskrivning av områdena:

Tekniskt skick och Trafiksäkerhet

Omfattar alla de funktioner i fordonet som påverkar trafiksäkerheten, miljön och driftsäkerheten. Motor, växellåda, bromsar och chassi (som innefattar styrning, fjädring och hjulupphängning) bedöms särskilt som underpunkter till tekniskt skick

Exteriört skick och lack

Utvändiga ytor på bilen inspekteras noga. Skador i lack, plåt, glas och plast noteras på protokollet så att skadans omfattning tydligt ska framgå.

Interiört skick

Hela fordonets interiör för person och lastutrymmen. Ingår gör bland annat säten, klädsel, paneler, instrumentering, knappar och reglage.

Anmärkningar och bedömningar

De punkter som upptäcks under testet och som påverkar fordonets kondition och skick skrivs som anmärkningar. En anmärkning får någon av nedanstående bedömningsgrunder:

Fel (F) - Fel och brister som påverkar säkerheten eller fordonets huvudsakliga funktion bedöms alltid som ett fel. Hit hör exempelvis fel på motor och drivlina där reparation rekommenderas och anmärkningar som skulle ge underkännande i samband med kontrollbesiktningen.

Observation (O) - En observation är "bra att veta" om fordonet och en avvikelse från normalskick med oklar eller försämrad funktion. Det kan även gälla trafiksäkerhets- eller driftrelaterade nedsatta funktioner som ännu inte är så allvarliga att de bedöms som fel (F).

Saknas (S) - Utrustning saknas jämfört med originalutförande. Vilka system som testats framgår av tabellen på sidan 2. Finns inga brister i systemet står det "ok", i annat fall ser du den bedömning som ges från sammanställningen av anmärkningar (F, O eller S).

Efterkontroll

Garantibilstest Efterkontroll ger en möjlighet att få anmärkningar som tagits upp på en tidigare Garantibilstest kontrollerade. Om anmärkningen är åtgärdad kommer den tidigare bedömningen att ersättas med "Åtgärdat" på protokollet. Endast punkter som har noterats som anmärkningar kontrolleras under denna kontroll. Övergripande sammanställning uppdateras i de fall felen gett fordonet ett lägre helhetsbetyg inom någon av de tre huvudkategorierna. En Efterkontroll kan genomföras inom 2 månader och 100 mils körning efter att en Garantibilstest har genomförts.

Mer information om Garantibils Garantibilstest hittar du på www.garantibil.se. För ytterligare frågor och för att boka en Garantibilstest ringer du 018-800 80 70.