

FAKTA OM BILEN			
Fabrikat / typ	Chassinummer	Fordonstyp	Reg.nr.
Skoda OCTAVIA	TMBJK9NEXE02*****	Personbil	*****
Bränsle	Motoreffekt	Färg	Mätarställning
Diesel	135 kW [184 hk]	Vit	80538
Ursprung	Ibruktagedatum	Växellåda	Dragkrok
Svensksåld	2014-06-13	Automat	Ingen
Förbrukning (l/100km)	Årlig fordonsskatt (kr)	Antal passagerare	Kaross
5,0	2041,0	4	Kombi
CO2 per km	Skattevikt (kg)	Totalvikt (kg)	Max släpvagnsvikt (kg)
129,0	1500,0	1993,0	1600,0

ÖVERGRIPANDE SAMMANSTÄLLNING FORDONETS SKICK		
Tekniskt skick och Trafiksäkerhet	3 - Normalt skick	Fordonets skick bedömd i förhållande till ålder och mätarställning: 5 - Mycket bättre än normalt skick 4 - Bättre än normalt skick 3 - Normalt skick 2 - Sämre än normalt skick 1 - Betydande brister/försämring i skick
Motor	3 - Normalt skick	
Växellåda	3 - Normalt skick	
Chassi	3 - Normalt skick	
Exteriört skick och lack	3 - Normalt skick	
Interiört skick	3 - Normalt skick	

KOMMENTAR BILENS SKICK

Med begreppet Normalt slitage på en bil av motsvarande ålder/körsträcka kan det förekomma enstaka tvättrepor, mindre dörruppslag, mindre lastrepor, stenskott på motorhuv och vindruta samt lackförbättringar.

KOMMENTAR FRÅN PROVKÖRNING



Undersökning utförd och provkörning utförd			
Datum	Station	Signatur	
2017-06-16	BR Stockholm	FN	
Detta är en efterkontroll där tidigare anmärkningar som åtgärdats har kontrollerats			
Mätarställning	Datum	Station	Signatur

TEKNISKT SKICK OCH DRIFTSÅKERHET (inkl. Trafiksäkerhet och Miljö)										
1 STOMME		5 STYRSYSTEM			9 ÖVRIGT			Knappar, reglage		OK
Balkar	OK	Styrled	OK	Kopplingsanordning	OK	Kontroll/Varningslampor			OK	
Hjulhus	OK	Styrväxel	OK	Släpvagnskontakt	OK	Felmeddelanden			OK	
Golv	OK	Styrservo	OK	Trafikfarliga anordn.	OK	Säkerhetssystem			OK	
Infästningar	OK	6 KÄROSSERI			10 MILJÖKONTROLL			Färd dator	OK	
2 HJULSYSTEM		Dörr	OK	Omborrdiagnos OBD	OK	Innerbelysning			OK	
Däck	OK	Främre huv	OK	Bromsledningar	OK	Värme / ventilation			OK	
Hjullager	OK	Stänkskärm	OK			AC / Klimatanläggning			OK	
Fjäder / fjädersäte	OK	Vindruta	OK	A MOTOR OCH DRIVLINA			Fönsterhissar / taklucka			OK
Stötdämpare	OK	Bilbälte	OK	Motor	OK	Centrallås			OK	
Länkarm	OK	Lastutrymme	OK	Transmission	OK	Säten, värme / justering			OK	
Spindelled	OK	7 KOMMUNIKATION			Kylsystem	OK	Radio, CD-spelare			OK
3 DRIVSYSTEM		Vindrutetorkare	OK	Läckage	OK	Övrigt			OK	
Motor	OK	Backspegel	OK	Koppling	OK	C SERVICE- OCH KONTROLLPUNKTER				
Bränslesystem	OK	Strålkastare	OK	Drivremmar (ej kamrem)	OK	Motorolja, nivå			OK	
Avgassystem	OK	Strålkastarrensöring	OK	Missljud / driftstörning	OK	Kylarvätska, nivå			OK	
Elsystem	OK	Positionssykyta	OK	Avgassystem	OK	Broms- och hydraul-vätska, nivå			OK	
Växlingssystem	OK	Reflex	OK	Övrigt	OK					
Kraftöverföring	OK	Körriktningsvisare	OK	B ELSYSTEM			Mönsterdjup			OK
4 BROMSSYSTEM		Stopplykta	OK	Batteri	OK	Övrigt			OK	
Bromsvärden	OK	Signalanordning	OK	Generator	OK					
Parkeringsbroms	OK	8 INSTRUMENTERING			Startmotor	OK				
ABS-system	OK	Hastighetsmätare	OK	Instrumentering	OK					

EXTERIÖRT OCH INTERIÖRT SKICK (inkl. lös utrustning)										
D EXTERIÖR		Lister			OK	E INTERIÖR		Reservhjul / däckreparation		Ja
Karosseri	OK	Plastdetaljer			OK	Interiör & klädsel	OK	Verktyg	Ja	
Underrede	OK	Lack			OK	Lastutrymme	OK	Domkraft	Nej	
Bagagelucka	OK	Rost			OK	Lukt	OK			
Dörr	OK	Fälg			OK	Övrigt	OK			
Motorhuv	OK	Övrigt			OK	F UTRUSTNING				

MÄTVÄRDEN										
BROMSVÄRDEN (kN)			MÖNSTERDJUP DÄCK (mm)				MILJÖKONTROLLVÄRDEN			
Färd broms			Däck på fordonet: Sommardäck				Bensin			
Vänster fram	Höger fram		Vänster fram	5	Höger fram	6	CO	HC		
Vänster bak	Höger bak		Vänster bak	7	Höger bak	7	CO 2500	Lambda		
			Fälgtyp Lättmetall							
Parkeringsbroms			Medföljande däck: Dubbade vinterdäck				Diesel			OBD-kontroll
Godkänd			1: 5				2: 5			K-värde
			3: 8				4: 8			Godkänd Ja
			Fälgtyp Lättmetall				Avgasvärden godkända: Ja			
Bra att veta: Bromsprov utfört enligt samma standard som vid en obligatorisk kontrollbesiktning, skickbedömning av bromsar ej utförd										

GARANTIER TILLVERKAREN				GARANTI	
Garantier utfärdade av Garantibil via Svensk Bilgaranti. (Garantin upphör när endera av angiven tid eller körsträcka uppnåtts). Om ja, se separata villkor som översändes vid köpet. Gå till http://www.svenskbilgaranti.com/garantibil.htm för att läsa mer om vilka garantivillkor som gäller för just den här biltypen.					
Svensk bilgaranti		Antal månader		Eller km	
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	24 månader		20 000 mil	

DOKUMENTATION						
Instruktionsbok	Ja	Servicebok	Digital	Senaste service:	2016-08-25 - 59051 km	Kamremsbyte enligt serviceintervall






ANMÄRKNINGAR OCH KOMMENTARER

System	Anmärkning och kommentar	Bedömning
-	Kamremsbyte enligt servicebok : Tid/mil för byte har ej uppnåtts	OK
-	Foto (1): Lack repa/repor	Lack
-	Foto (2): Klädsel/skada/slitage	Klädsel
-	Foto (3): Övrigt	Övrigt
-	Foto (4): Övrigt	Övrigt
-	Foto (5): Övrigt	Övrigt

UTRUSTNING ENLIGT SÄLJAREN

Regnsensor	AC
12V uttag	Stereo
Sommardäck på lättmetallfälg	Ratt justerbar
Aluminiumfälgar	Vinterdäck på lättmetallfälg
Bluetooth	Automatisk växellåda
CD	ABS-bromsar
Färddator	Mittarmstöd bak
Klimatanläggning 4-zon	Insynsskydd lastutrymme
Airbag förare	Farthållare
Start/stopfunktion	Mittarmstöd fram
AUX-ingång	Eluppvärmda stolar fram
Isofix (fästen för barnstol)	USB-ingång
Leaving home / Coming home ljussystem	Läderklädsel
LED-varselljus	Dimstrålkastare fram
Fjärrstyrt centrallås	Dimstrålkastare bak
Avbländningsbar innerbackspegel	Gummimattor
Elinfällbara backspeglar	Elinställbara backspeglar
Navigationssystem	Multifunktionsratt
Parkeringsassistent	Växlingspaddlar
Parkeringsensorer fram	Parkeringsensorer bak
Elektriska fönsterhissar bak	Airbag passagerare
Servostyrning	Elektriska fönsterhissar fram
Radio	Antisladdsystem
	Rails

Skadetyper: G=Glas, P=Plast, L=Lack, R=Rost, B=Buckla / Buckla + Lackskada, F=Fläck, Ö=Övrig skada



Garantibils Garantibilstest

Garantibils Garantibilstest är ett omfattande test som ger en pålitlig och objektiv bedömning av fordonets funktioner och skick. Testet genomförs av specialutbildade tekniker och ger en värdefull hjälp vid köp eller försäljning av bil.

Hur bilen testas

Bilen testas och kontrolleras både med hjälp av den testutrustning som finns i testcentrets besiktningshallar och genom en omfattande provkörning.

Övergripande sammanställning

För att enkelt få en övergripande bild av fordonets skick, bedöms huvudområdena för tekniskt skick, exteriör och interiör i en skala från 1 till 5. Här vägs inte bara eventuella brister in utan även positiva intryck från bilen tas med i bedömningen. Bedömningen är gjord utifrån en jämförelse av fordon med motsvarande ålder och körsträcka där nivå 3 innebär att fordonet har ett normalt skick. En äldre bil med betyg 4 behöver därför inte vara bättre än en nyare bil med betyg 3.

Beskrivning av områdena:

Tekniskt skick och Trafiksäkerhet

Omfattar alla de funktioner i fordonet som påverkar trafiksäkerheten, miljön och driftsäkerheten. Motor, växellåda, bromsar och chassi (som innefattar styrning, fjädring och hjulupphängning) bedöms särskilt som underpunkter till tekniskt skick

Exteriört skick och lack

Utvändiga ytor på bilen inspekteras noga. Skador i lack, plåt, glas och plast noteras på protokollet så att skadans omfattning tydligt ska framgå.

Interiört skick

Hela fordonets interiör för person och lastutrymmen. Ingår gör bland annat säten, klädsel, paneler, instrumentering, knappar och reglage.

Anmärkningar och bedömningar

De punkter som upptäcks under testet och som påverkar fordonets kondition och skick skrivs som anmärkningar. En anmärkning får någon av nedanstående bedömningsgrunder:

Fel (F) - Fel och brister som påverkar säkerheten eller fordonets huvudsakliga funktion bedöms alltid som ett fel. Hit hör exempelvis fel på motor och drivlina där reparation rekommenderas och anmärkningar som skulle ge underkännande i samband med kontrollbesiktningen.

Observation (O) - En observation är "bra att veta" om fordonet och en avvikelse från normalskick med oklar eller försämrad funktion. Det kan även gälla trafiksäkerhets- eller driftrelaterade nedsatta funktioner som ännu inte är så allvarliga att de bedöms som fel (F).

Saknas (S) - Utrustning saknas jämfört med originalutförande. Vilka system som testats framgår av tabellen på sidan 2. Finns inga brister i systemet står det "ok", i annat fall ser du den bedömning som ges från sammanställningen av anmärkningar (F, O eller S).

Efterkontroll

Garantibilstest Efterkontroll ger en möjlighet att få anmärkningar som tagits upp på en tidigare Garantibilstest kontrollerade. Om anmärkningen är åtgärdad kommer den tidigare bedömningen att ersättas med "Åtgärdat" på protokollet. Endast punkter som har noterats som anmärkningar kontrolleras under denna kontroll. Övergripande sammanställning uppdateras i de fall felen gett fordonet ett lägre helhetsbetyg inom någon av de tre huvudkategorierna. En Efterkontroll kan genomföras inom 2 månader och 100 mils körning efter att en Garantibilstest har genomförts.

Mer information om Garantibils Garantibilstest hittar du på www.garantibil.se. För ytterligare frågor och för att boka en Garantibilstest ringer du 018-800 80 70.