

## FAKTA OM BILEN

Fabrikat / typ	Chassinummer	Fordonstyp	Reg.nr.
<b>Bmw 630</b>	<b>WBAEK31080B7*****</b>	<b>Personbil</b>	<b>*****</b>
Bränsle	Motoreffekt	Färg	Mätarställning
<b>Bensin</b>	<b>190 kW [258 hk]</b>	<b>Mörkblå</b>	<b>92861</b>
Ursprung	Ibruktagedatum	Växellåda	Dragkrok
<b>Direktimporterad</b>	<b>2006-09-28</b>	<b>Automat</b>	<b>Ingen</b>
Förbrukning (l/100km)	Årlig fordonsskatt (kr)	Antal passagerare	Kaross
<b>0,0</b>	<b>3286,0</b>	<b>3</b>	<b>Cabriolet</b>
CO2 per km	Skattevikt (kg)	Totalvikt (kg)	Max släpvagnsvikt (kg)
<b>0,0</b>	<b>1790,0</b>	<b>2120,0</b>	<b>0,0</b>

## ÖVERGRIPANDE SAMMANSTÄLLNING FORDONETS SKICK

Tekniskt skick och Trafiksäkerhet	3 - Normalt skick
Motor	3 - Normalt skick
Växellåda	3 - Normalt skick
Chassi	3 - Normalt skick
Exteriört skick och lack	3 - Normalt skick
Interiört skick	3 - Normalt skick

Fordonets skick bedömd i förhållande till ålder och mätarställning:

- 5 - Mycket bättre än normalt skick
- 4 - Bättre än normalt skick
- 3 - Normalt skick
- 2 - Sämre än normalt skick
- 1 - Betydande brister/försämring i skick

## KOMMENTAR BILENS SKICK

Konkursauktion, särskilda villkor gäller vid köp av denna bil

## KOMMENTAR FRÅN PROVKÖRNING

Undersökning utförd och provkörning utförd

Datum	Station	Signatur
2017-06-19	BR Stockholm	FN

Detta är en efterkontroll där tidigare anmärkningar som åtgärdats har kontrollerats

Mätarställning	Datum	Station	Signatur
----------------	-------	---------	----------



TEKNISKT SKICK OCH DRIFTSÄKERHET (inkl. Trafiksäkerhet och Miljö)										
1 STOMME		5 STYRSYSTEM			9 ÖVRIGT			Knappar, reglage		OK
Balkar	OK	Styrled	OK	Kopplingsanordning	OK	Kontroll/Varningslampor			OK	
Hjulhus	OK	Styrväxel	OK	Släpvagnskontakt	OK	Felmeddelanden			OK	
Golv	OK	Styrservo	OK	Trafikfarliga anordn.	OK	Säkerhetssystem			OK	
Infästningar	OK	6 KÄROSSERI			10 MILJÖKONTROLL			Färd dator	OK	
2 HJULSYSTEM		Dörr	OK	Omborrdiagnos OBD	OK	Innerbelysning			OK	
Däck	OK	Främre huv	OK	Bromsledningar	OK	Värme / ventilation			OK	
Hjullager	OK	Stänkskärm	OK			AC / Klimatanläggning			OK	
Fjäder / fjädersäte	OK	Vindruta	OK	A MOTOR OCH DRIVLINA			Fönsterhissar / taklucka			OK
Stötdämpare	OK	Bilbälte	OK	Motor	OK	Centrallås			OK	
Länkarm	OK	Lastutrymme	OK	Transmission	OK	Säten, värme / justering			OK	
Spindelled	OK	7 KOMMUNIKATION			Kylsystem	OK	Radio, CD-spelare			OK
3 DRIVSYSTEM		Vindrutetorkare	OK	Läckage	OK	Övrigt			OK	
Motor	OK	Backspegel	OK	Koppling	OK	C SERVICE- OCH KONTROLLPUNKTER				
Bränslesystem	OK	Strålkastare	O	Drivremmar (ej kamrem)	OK	Motorolja, nivå			OK	
Avgassystem	OK	Strålkastarrensöring	OK	Missljud / driftstörning	OK	Kylarvätska, nivå			OK	
Elsystem	OK	Positionsslykta	OK	Avgassystem	OK	Broms- och hydraul-vätska, nivå			OK	
Växlingssystem	OK	Reflex	OK	Övrigt	S					
Kraftöverföring	OK	Körriktningsvisare	OK	B ELSYSTEM			Mönsterdjup			OK
4 BROMSSYSTEM		Stopplykta	OK	Batteri	OK	Övrigt			OK	
Bromsvärden	OK	Signalanordning	OK	Generator	OK					
Parkeringsbroms	OK	8 INSTRUMENTERING			Startmotor	OK				
ABS-system	OK	Hastighetsmätare	OK	Instrumentering	OK					

EXTERIÖRT OCH INTERIÖRT SKICK (inkl. lös utrustning)										
D EXTERIÖR		Lister			OK	E INTERIÖR		Reservhjul / däckreparation		Nej
Karosseri	OK	Plastdetaljer			OK	Interiör & klädsel	OK	Verktyg	Nej	
Underrede	OK	Lack			OK	Lastutrymme	OK	Domkraft	Nej	
Bagagelucka	OK	Rost			OK	Lukt	OK			
Dörr	OK	Fälg			OK	Övrigt	OK			
Motorhuv	OK	Övrigt			OK	F UTRUSTNING				

MÄTVÄRDEN										
BROMSVÄRDEN (kN)			MÖNSTERDJUP DÄCK (mm)				MILJÖKONTROLLVÄRDEN			
Färd broms			Däck på fordonet: Sommardäck				Bensin			
Vänster fram	Höger fram	Vänster fram	3	Höger fram	4	CO	HC			
Vänster bak	Höger bak	Vänster bak	5	Höger bak	4	CO 2500	Lambda			
			Fälgtyp Lättmetall							
Parkeringsbroms			Medföljande däck:				Diesel		OBD-kontroll	
Godkänd			1:		2:		K-värde		Godkänd Nej	
			3:		4:					
			Fälgtyp				Avgasvärden godkända: Ja			
Bra att veta: Bromsprov utfört enligt samma standard som vid en obligatorisk kontrollbesiktning, skickbedömning av bromsar ej utförd										

Objektbeskrivningen och innehållet i testprotokollet är endast en indikation på fordonets skick och status och ska inte ses som en uttömmande beskrivning av fordonets eventuella fel och brister.

DOKUMENTATION									
Instruktionsbok	Nej	Servicebok	Ja	Senaste service: 2014-04-04 - 76432 km			Kamremsbyte enligt serviceintervall		






UTRUSTNING ENLIGT SÄLJAREN

Regnsensor	AC
Stereo	Sportchassi
Sommardäck på lättmetalfälg	12V uttag
Automatisk växellåda	Aluminiumfälgar
ABS-bromsar	Bromsassistent
Färddator	CD
Airbag förare	Klimatanläggning
Mittarmstöd fram	Ratt eljusterbar
Eluppvärmda stolar fram	Start/stopfunktion
Dimstrålkastare fram	Läderklädsel
Fjärrstyrt centrallås	Dimstrålkastare bak
Elinställbara backspeglar	Avbländningsbar innerbackspegel
Eluppvärmda backspeglar	Elinfällbara backspeglar
Taklucka öppningsbar	Multifunktionsratt
Parkeringsensorer fram	Parkeringsensorer bak
Elektriska fönsterhissar bak	Airbag passagerare
Elinställbara stolar med minne	Elektriska fönsterhissar fram
Elinställbar förarstol med minne	Servostyrning
Radio	Antisladdsystem

Skadetyper: G=Glas, P=Plast, L=Lack, R=Rost, B=Buckla / Buckla + Lackskada, F=Fläck, Ö=Övrig skada



#### Garantibils Garantibilstest

Garantibils Garantibilstest är ett omfattande test som ger en pålitlig och objektiv bedömning av fordonets funktioner och skick. Testet genomförs av specialutbildade tekniker och ger en värdefull hjälp vid köp eller försäljning av bil.

#### Hur bilen testas

Bilen testas och kontrolleras både med hjälp av den testutrustning som finns i testcentrets besiktningshallar och genom en omfattande provkörning.

#### Övergripande sammanställning

För att enkelt få en övergripande bild av fordonets skick, bedöms huvudområdena för tekniskt skick, exteriör och interiör i en skala från 1 till 5. Här vägs inte bara eventuella brister in utan även positiva intryck från bilen tas med i bedömningen. Bedömningen är gjord utifrån en jämförelse av fordon med motsvarande ålder och körsträcka där nivå 3 innebär att fordonet har ett normalt skick. En äldre bil med betyg 4 behöver därför inte vara bättre än en nyare bil med betyg 3.

#### Beskrivning av områdena:

##### Tekniskt skick och Trafiksäkerhet

Omfattar alla de funktioner i fordonet som påverkar trafiksäkerheten, miljön och driftsäkerheten. Motor, växellåda, bromsar och chassi (som innefattar styrning, fjädring och hjulupphängning) bedöms särskilt som underpunkter till tekniskt skick

##### Exteriört skick och lack

Utvändiga ytor på bilen inspekteras noga. Skador i lack, plåt, glas och plast noteras på protokollet så att skadans omfattning tydligt ska framgå.

##### Interiört skick

Hela fordonets interiör för person och lastutrymmen. Ingår gör bland annat säten, klädsel, paneler, instrumentering, knappar och reglage.

#### Anmärkningar och bedömningar

De punkter som upptäcks under testet och som påverkar fordonets kondition och skick skrivs som anmärkningar. En anmärkning får någon av nedanstående bedömningsgrunder:

**Ingen anmärkning (OK)** – OBS! OK i testprotokollet innebär inte att funktionen är fullständigt testad eller undersökt. Konkursboet reserverar sig mot dolda fel och brister.

**Fel (F)** - Fel och brister som påverkar säkerheten eller fordonets huvudsakliga funktion bedöms alltid som ett fel. Hit hör exempelvis fel på motor och drivlina där reparation rekommenderas och anmärkningar som skulle ge underkännande i samband med kontrollbesiktningen.

**Observation (O)** - En observation är "bra att veta" om fordonet och en avvikelse från normalskick med oklar eller försämrad funktion. Det kan även gälla trafiksäkerhets- eller driftrelaterade nedsatta funktioner som ännu inte är så allvarliga att de bedöms som fel (F).

**Saknas (S)** - Utrustning saknas jämfört med originalutförande.

Vilka system som testats framgår av tabellen på sidan 2.

#### Efterkontroll

Garantibilstest Efterkontroll ger en möjlighet att få anmärkningar som tagits upp på en tidigare Garantibilstest kontrollerade. Om anmärkningen är åtgärdad kommer den tidigare bedömningen att ersättas med "Åtgärdat" på protokollet. Endast punkter som har noterats som anmärkningar kontrolleras under denna kontroll. Övergripande sammanställning uppdateras i de fall felet gett fordonet ett lägre helhetsbetyg inom någon av de tre huvudkategorierna. En Efterkontroll kan genomföras inom 2 månader och 100 mils körning efter att en Garantibilstest har genomförts.

Mer information om Garantibils Garantibilstest hittar du på [www.garantibil.se](http://www.garantibil.se). För ytterligare frågor och för att boka en Garantibilstest ringer du 018-800 80 70.